



Il Commissario delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo

art. 1, OPCM 3833/2009


STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)  
FUNZIONE 1 - AREA TECNICA

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE  
----- USCITA -----  
16/11/2011 - 21968  
Area: 01-14

Al Sindaco del Comune di  
**Bugnara**  
C.so Vittorio Emanuele III  
67030 - Bugnara (AQ)  
Anticipata via fax. 0864-46301

**OGGETTO: RETTIFICA trasmissione esito di agibilità definitivo.**

Si trasmette la **rettifica** dell'esito di agibilità definitivo relativo all'immobile di proprietà dei sig.ri Salvatore Bonanni, Scardaoni Piero e Giovannucci Vincenzo sito nel comune di Bugnara in Via Sant'Angelo n 1,3,5,7,9, Fg. 18 part. 398.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
ING. SILVIO LIBERATORE



Alle Poprnia Turvergate  
All'ufficio Tecurco  
" " Amegrafe  
Sede

Opuno per le proprie competenze afferenti alle linee  
della presente attestazione di agibilità, e che  
sono i residenti e gli effettivi domiciliati delle  
abitazioni di cui gli atti

FUNZIONE 1 - AREA TECNICA - Responsabile Ing. Silvio LIBERATORE - Tel. 0862-308638 - 0862-308521 / Fax. 0862-308522

Bugnara 25/11/2011

Il Sr. Ing. Liberatore



**Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo**  
**STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.)**  
FUNZIONE 1 – AREA TECNICA

Trasmissione esiti del Comune di BUGNARA

RETTIFICA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE EFFETTUATA IN DATA 21/04/2011 PROT. 083363 RELATIVAMENTE ALL'ESITO ASSEGNATO ALL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DI BONANNI SALVATORE, SCARDAONI PIETRO E GIOVANNUCCI VINCENZO.

PR.	Cognome Nome richiedente	Ubicazione immobile:	Civ.	Fg	Part.	Aggr.	Destinazione	Comune	Data 1° sopralluogo iniziale	Esito iniziale	Data II° sopralluogo	UCV	Esito Finale
AQ	Bonanni Salvatore, Scardaoni Pietro e Giovannucci Vincenzo	Via Sant'Angelo	1,3,5,7,9	18	398	1200268	Abitativo	BUGNARA	13/05/2009	F	22/07/2009	schede UCV n° 8,7,19 del 23/02/2011	E

